
株式会社材料設計技術研究所

エリンガム図を理解するために、酸素(O2)分圧や、(CO)ガスと(CO2)ガス比と金属酸化物との関係を調べてきた。次のステップとして工業的にどのように利用するか見てみよう。ガス浸炭処理(鉄に炭素を固溶させる)時は従来、雰囲気ガス濃度測定よりも、H2Oを測定する。H2Oを測定すると鉄に浸炭する炭素濃度を決定できるため、露点測定が行なわれる。

## 1. ガス組成値を固定して、その露点温度を求める場合

準備: H-O 2元系

温度が未知なので、 適当な値 1000 を入れておく。



H2O\_液相を右クリックすると、「この相が安定となる温度を求める」計算モードになる。 formation の F 印が表示される。計算モードが変わり、温度値欄が黄色表示に変わる。

① 計算条件、10%の H2\_gas と 90%の H2O\_gas の場合

計算結果: 温度 97.12 ℃ 露点が求まる。

このようにガス組成を決めれば、そのガスの露点が得られる。

同様に計算し右表を得る。

Feed/Activity Conditions	Set SER Elements		Unit /mol
Phase	Species	Select	Value
Gas	H2	Feed	0.1
Gas	H2O	Feed	0.9

H2	H2O	露点℃
0.1	0.9	97.12
0.5	0.5	81.58
0.9	0.1	45.88
0.99	0.01	6.98
0.995	0.005	-2.73
0.999	0.001	-22.63
0.9995	0.0005	-30.23
0.9999	0.0001	-46.07

② 2000K において Po2 = 10\*\*(-10) 分圧ガスの場合

H-O 2元系、1気圧

H2 ガスを1モルとして通常の平衡計算を行う。ガス種は9個あるが、どれが平衡するかは分か

らない。計算結果: gas = 1.000807 モル

ガス種

H2 = 0.9648995

H2O = 0.0334887H = 0.0016000

O2 = 1E-10 を得る。

 Feed/Activity Conditions
 Set SER Elements
 Unit /mol

 Phase
 Species
 Select
 Value

 Gas
 H2
 Feed
 1

 Gas
 O2
 Log(P)
 -10

次に、酸素(O2)の分圧指示を止め、露点計算をする。

H2 = 0.9649

H2O = 0.0335

このガス組成値の場合の露点を計算すると 26.0℃を得る。

*MDT* 1 / 2

## 2. 温度を固定して、ガス種 H2O 量を変化させて飽和水蒸気量を求める場合

③ 空気の場合 (C-H-N-O系)

N2 0.79 O2 0.21 CO2 0.0003 H2 0.5 ppm CH4 1.6 ppm


1気圧ガス組成値には H2O が少なく、このまま露点を計算すると-72℃を得る。 ガス種 H2O の濃度は 3.7ppm である。

ガス種 H2O を 0 ~ 0.05 まで増やし(系を 1 モル固定とし H2O 増加分だけ N2 が減るとする)、 H2O\_液相が安定になる条件を探してみよう。温度を  $10^{\circ}$  に固定して、通常の平衡計算を行う。 計算結果: ガス種 H2O が 0.01228 モルにて H2O\_液相が生じる。ガスの体積は 23.54253 リットル。 (H2O 1 モルは  $180^{\circ}$  ラム)、飽和水蒸気量は  $764.57 \times 0.01228 = 9.4 0^{\circ}$  ラム。

温度 20℃の場合、

計算結果: ガス種 H2O が 0.02338 モルにて H2O\_液相が生じる。ガスの体積は 24.35854 リットル。 飽和水蒸気量は  $738.96 \times 0.02338 = 17.3$  f うり。

温度を変えることで、空気1立方mあたりの(飽和)水蒸気量(g)図を得る。



空気中に含むことができる水蒸気の量(飽和水蒸気量)とその空気の水蒸気の量が一致する線。これ以上温度が下がれば、含みきれなくなった水蒸気が水滴となって出てきてしまう温度である。この温度がその空気の露点である。

*MDT* 2 / 2